

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem Tenaga Listrik.....	II-1
Gambar 2.2 Pemeliharaan jumper transformator	II-4
Gambar 2.3 Pemeliharaan konduktor rantas	II-5
Gambar 2.4 Metode sentuh langsung.....	II-8
Gambar 2.5 Metode berjarak.....	II-9
Gambar 3.1 <i>Flowchart</i> Penelitian	III-2
Gambar 4.1 Sebaran gangguan penyulang CSDA	IV-5
Gambar 4.2 Sebaran gangguan penyulang KLBR	IV-6
Gambar 4.3 Sebaran gangguan penyulang KRNG	IV-8
Gambar 4.4 Sebaran gangguan penyulang STGD	IV-9
Gambar 4.5 Sebaran gangguan penyulang MKBM	IV-11
Gambar 4.6 Sebaran gangguan penyulang SPAN.....	IV-12
Gambar 4.7 Sebaran gangguan penyulang GLUG.....	IV-14
Gambar 4.8 Grafik perbandingan nilai SAIDI.....	IV-16
Gambar 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	IV-17
Gambar 4.10 Hasil Uji Statistik	IV-18
Gambar 4.11 Sebaran Gangguan Terencana Penyulang CSDA	IV-25
Gambar 4.12 Grafik perbandingan SAIDI Terencana	IV-28
Gambar 4.13 Hasil Uji Normalitas.....	IV-29
Gambar 4.14 Hasil Uji Statistik	IV-30

Gambar 4.15 Sebaran gangguan penyulang CSDA	IV-34
Gambar 4.16 Sebaran gangguan penyulang KLBR	IV-35
Gambar 4.17 Sebaran gangguan penyulang KRNG	IV-36
Gambar 4.18 Sebaran gangguan penyulang STGD	IV-37
Gambar 4.19 Sebaran gangguan penyulang MKBM	IV-38
Gambar 4.20 Sebaran gangguan penyulang SPAN.....	IV-39
Gambar 4.21 Sebaran gangguan penyulang GLUG.....	IV-40
Gambar 4.22 Perbandingan Nilai SAIFI.....	IV-42
Gambar 4.23 Hasil uji normalitas	IV-43
Gambar 4.24 Hasil uji statistik.....	IV-44
Gambar 4.25 Sebaran gangguan penyulang CSDA	IV-52
Gambar 4.26 Perbandingan Nilai SAIFI Terencana	IV-55
Gambar 4.27 Hasil uji normalitas	IV-56
Gambar 4.28 Hasil uji statistik.....	IV-57